



溶接継手の限度線図



母材の限度線図

破損確率 $f=5\%$



2×10^{-6} サイクル
 単位 = kgf/mm^2

(6) 産業図書「溶接構造物の実際」による
 疲労限度線図